Scheda Tecnica

Rev. 10/01/2019

Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) GR 7

Cuprum Grease

Grasso al rame micronizzato, per alte temperature.

Descrizione

Cuprum Grease è una pasta antigrippante infusibile con particelle ultrafini di rame lamellare e speciali inibitori di corrosione.
L'appropriata scelta dei componenti consente di esaltare al massimo l'azione sinergica, ottenendo così un prodotto molto versatile e dotato di eccezionali caratteristiche antigrippanti, anticorrosive, antiruggine, antiadesive, lubrificanti, nelle più svariate condizioni d'impiego ed in un esteso intervallo di temperatura grazie alla presenza della lacca di rame (da –30°C a 1100°C).

Caratteristiche Chimico-Fisiche

Aspetto	Massa pseudoplastica
Colore	Ramato
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi	265-295 mm/10 (ASTM D 217)
Gradazione NLGI	2
Viscosità olio base a 40°C	ISO VG 460 (ASTM D 445)
Punto di goccia	Non misurabile (ASTM D 566)

Applicazione

L'elevata resistenza alle altissime temperature, la spiccata inerzia chimica anche in presenza di atmosfere corrosive (acide, basiche, saline, ecc.), l'ottima adesività, la costante plasmabilità, consentono di applicare il **Cuprum Grease** nei più svariati settori quali:
- perni di collettori scarico motori
- giunti ad espansione e a flangia
- protettivi per contatti elettrici
- viti, dadi e cerniere di coperchi per ispezione caldaie
- perni, viti, bulloni e dadi di catenarie per forni
- valvole di iniezione testate motori diesel, raccordi filettati in genere
- viti e prigionieri di laminatoio

Cuprum Grease può essere impiegato tuttavia in tutti i casi dove il calore o l'ambiente altamente corrosivo possono creare bloccaggi irreversibili: infatti il prodotto consente di prevenire tali inconvenienti, facilitando notevolmente gli interventi di manutenzione con il conseguente contenimento dei costi di esercizio.

Diluizione

Cuprum Grease può essere applicato a pennello o con un spatola avendo cura di spalmarlo in strato sottile ed uniforme sui pezzi di montaggio.
Preventivamente pulire, sgrassare e raschiare con spatola meccanica (se presente ruggine) le superfici metalliche.

Stoccaggio

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14